
vertical / mm
2
1
0
−1
−2
2
0
−2
horizontal / mm


Gauss fit rms = 13.9µm
vertical / mm
0.5
0.48
0.46
0.44
0.42
0.4
0.38
0.36
0.34
0.2
0.15
0.1
horizontal / mm
100
80
60
40
20
0